

トラブルシューティング (HSKクランプ)

	トラブル内容(現象)	要因	確認・対応
1	端面密着しない	① ホルダ、およびホルダサポートのテーパ、端面部へのゴミの付着 ② ホルダ、およびホルダサポートのテーパ、端面部にキズがある	① ホルダ、ホルダサポートを清掃する ② 暫定処置として、油砥石、サンドペーパー(#3000)で削る
2	クランプレバーが回らない	① ゴミの噛みこみ	① ・ゴミを除去する ・NTへ修理依頼
3	クランプ時にスラスト方向のガタがある	① スプリングの劣化 ② 引込みバー(カム)の磨耗	① NTへ修理依頼 ② NTへ修理依頼